



COMUNE DI PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno

SCHEDA DEBITO FUORI BILANCIO

CREDITORE

"LS Costruzioni di Andreotti Silvio", con Sede Legale in Via G. Pietri, 3 – Cavo, Rio LI, P.IVA 01641690498

OGGETTO

Pagamento intervento di somma urgenza ai sensi D.lgs. n. 50/016 art. 163

IMPORTO DEBITO

A PER LAVORI € 6.979,45

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 800,00

Importo totale dei lavori € **7.779,45**

Somme a disposizione per:

C I.V.A. 22% sui lavori € 1.711,48

Sommano € 1.711,48

TOTALE COSTO INTERVENTO € **9.490,93**

DOCUMENTO

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE Art. 163 del D.lgs. n. 50/2016

INTERESSE PUBBLICO /
PUBBLICA UTILITA' ED
ARRICCHIMENTO DELL'ENTE

Il riconoscimento del debito è atto dovuto in quanto trattasi di spesa effettuata in somma urgenza per la tutela della pubblica incolumità necessario ed indispensabile alla messa in sicurezza di un tratto di parapetto stradale di Via Vittorio Veneto, danneggiato a seguito di incidente stradale occorso il giorno 28.07.2020
La mancata attivazione degli interventi sopra descritti, oltre a limitare l'accesso alla spiaggia, può pregiudicare l'incolumità delle persone, in quanto in caso di ulteriore incidente mancherebbe la necessaria protezione stradale.
L'intervento era necessario ed improrogabile per la sicurezza della viabilità stradale, nonché a tutela dell'incolumità pubblica dei passanti essendo lo stesso ubicato su viabilità ad alto transito. I prezzi applicati per la specificità dell'intervento sono congrui.

BREVE RELAZIONE

Con comunicazione del Comando Carabinieri di Porto Azzurro, a firma del Mar. Magg. Tonino Colavecchi, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05.08.2020 ed acquisita con il n. 6339, quest'ufficio veniva a conoscenza dell'avvenuto danneggiamento di un tratto di parapetto stradale di Via Vittorio Veneto, causato a seguito di incidente stradale occorso il giorno 28.07.2020;

Che a tal proposito, in data 07/08/2020, Il Geom. Riccardo Ravaioli, Istruttore Tecnico in servizio presso il Comune di Porto Azzurro, ha eseguito un sopralluogo sul luogo dell'incidente ed ha potuto constatare che la mancanza di parapetto stradale in tale zona causava una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nonché computare la stima dei costi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza;

E' stato quindi ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del parapetto stradale ubicato in Via Vittorio Veneto, venute meno a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 28.07.2020, mediante l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

- Rimozione del materiale divelto a seguito dell'incidente, situato sulla rampa di accesso alla spiaggia.
- Ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e ricostruzione del parapetto stradale.

Si segnala inoltre che la mancata esecuzione degli interventi sopra descritti, oltre a limitare l'accesso alla spiaggia, avrebbe potuto pregiudicare l'incolumità delle persone, in quanto in caso di ulteriore incidente sarebbe venuta meno la necessaria protezione stradale.

LEGITTIMITA'
RICONOSCIMENTO

Fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ass. Antonio Lambardi