



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

Area Tecnica

Ufficio Edilizia Privata

Banchina IV Novembre 57036 Porto Azzurro (LI) Tel. 0565 921625/40/45

ORDINANZA N. 08

Porto Azzurro, 13.02.2013

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI ASSOLUTA SICUREZZA E FRUIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE IN VIA VITTORIO VENETO.

(art. 27 del D.P.R. 380/2001 e art. 129 della L.R.T. 01/2005)

### IL SINDACO

**PREMESSO** che nella mattinata del 03.09.2012, alle ore 07.40, si è verificato a seguito delle forti piogge dei giorni precedenti, uno smottamento, che ha interessato un tratto di Via Veneto, in corrispondenza del **Foglio n.11 particella 967**, di proprietà di CONCA MARIELLA, nata a Portoferraio il 13.03.1963, e residente a Porto Azzurro in Via Salita Capo San Giovanni n.13, e GIANNINI WALTER, nato a Rio Marina l'01.09.1945, e residente a Porto Azzurro in Via Salita Capo San Giovanni n.13, del **Foglio n.11 particella 424**, di proprietà di ARRIGHI MONICA MARIA, nata a Porto Azzurro l'08.12.1961, e ivi residente in Loc. Monte n.1, del **Foglio n.11 particella 294**, di proprietà della SOC. FRATELLI PAPI & E FIGLI SNC, con sede legale in Porto Azzurro Loc. Barbarossa n.14, nella persona del legale rappresentante Sig. PAPI FRANCESCO, nato a Porto Azzurro il 16/08/1963, e ivi residente in Via Salita Capo San Giovanni n.9, ricadendo nel tratto di parcheggio privato riservato ai clienti dell'Albergo Baia Blu, danneggiando alcuni veicoli in sosta.

**CONSIDERATO** che la via è interessata da un intenso traffico veicolare;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 54 del 06.09.2012 con la quale veniva ordinato ai proprietari dei terreni di mettere in sicurezza il fronte roccioso di proprietà ;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati iniziati da parte dei soggetti indicati nell'ordinanza suddetta e sono tutt'ora in corso di realizzazione ;

**VISTO** che in data 16.01.2013 si è verificata un'ulteriore frana di un costone misto roccioso sul tratto di strada ex Provinciale Ovest in Loc. Fanaletto, sotto l'angolo Nord dell'Hotel Plaza, provocando un blocco della transitabilità veicolare ;

**VISTO** il verbale di somma urgenza redatto in data 16.01.2013 dall'Ing. Carlo Alberto RIDI, Responsabile dell'Area Tecnica, con il quale veniva evidenziata la necessità di effettuare i primi interventi per il ripristino della viabilità, almeno parziale, del tratto di strada ex Provinciale Ovest di Porto Azzurro in Loc. Fanaletto, a causa di una frana di rilevanti dimensioni e, pertanto, necessitante di urgenti interventi con mezzi meccanici per consentire il transito almeno a senso unico alternato;

**PRESO ATTO**, altresì, che con lo stesso Verbale, si è ritenuto, inoltre, opportuno incaricare un Geologo per effettuare una relazione sullo stato di fatto e sulla possibilità di ripristino della circolazione stradale, anche perché richiesto dal comandante del reparto dei VV.FF. presente sul posto e incaricare un Ingegnere, a supporto del Geologo, per verificare la stabilità del versante e, soprattutto, della costruzione esistente sopra la frana ed indicare le migliori tecnologie per la messa in sicurezza del versante e della costruzione,

nonché in ultimo, di chiedere alle Associazioni di Volontariato presenti nel Comune di presidiare la zona per venire a conoscenza in tempo reale di un ulteriore evento franoso pericoloso per la circolazione stradale e l'incolumità pubblica;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2013 con la quale si approvava la proposta di verbale di somma urgenza per primi interventi a seguito della frana in Loc. Fanaletto ;

**DATO ATTO** che il Comune ha ritenuto di dover incaricare l'Ing. Schezzini Alessandro e il Geol. Menno Mario Giovanni per quanto riportato nel verbale di somma urgenza;

**VISTA** la nota del Geol. Menno Mario Giovanni prot. n. 1863 del 08.02.2013 da cui si evince che è emersa la presenza di masse instabili, che dai confini realizzati per i lavori precedentemente descritti, risultano essere, come si evince da accertamenti esperiti e da visura catastale, di proprietà del Sig. **DE MARTINO Roberto**, nato a Roma il 23.03.1965, ivi residente in V. Bellagio 86 Codice Fiscale: DMRRRT65C23H501V,;

**PRESO ATTO** della pericolosità di tali masse instabili;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l'art.54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL;

**VISTO** l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, che stabilisce che ai fini di cui all'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**VISTO** l'art. 54, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), che stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

**VISTO** l'art. 125, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 e le disposizioni correlate in materia di lavori urgenti;

**VISTE** le Leggi vigenti in materia;

## **ORDINA**

A integrazione dell'ordinanza sindacale n. 54/2012:

**Al Sig.**

**DE MARTINO Roberto**, nato a Roma il 23.03.1965, ivi residente in V. Bellagio, 86 Codice Fiscale DMRRRT65C23H501V, in qualità di proprietario del terreno individuato al Foglio n. 11 mapp. 399

**Per quanto di competenza:**

**DI ESEGUIRE LE NECESSARIE VERIFICHE DEL FRONTE ROCCIOSO NONCHE' LE ULTERIORI OPERE PROVVISORIALI, PER ELIMINARE IL PERICOLO SOTTO LA GUIDA DI TECNICO QUALIFICATO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE;**

**DI PRESENTARE, A CONCLUSIONE DELLE OPERE PROVVISORIALI DI CUI SOPRA, RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA CON DICHIARAZIONE ASSEVERATA DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO, DI AVVENUTA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E CON INDICAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER L'INTERVENTO DEFINITIVO;**



**DI FAR ESEGUIRE ENTRO I SUCCESSIVI 30 GG LE OPERE DEFINITIVE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA FRANOSA COME DA RELAZIONE E PERIZIA GEOLOGICA.**

**RENDE NOTO**

Che a norma della Legge 7 Agosto del 1990 n.241, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carlo Alberto Ridi, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

**AVVERTE**

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al Prefetto di Livorno entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034

La presente ordinanza ha validità immediata e i suoi effetti termineranno al cessare della situazione di pericolo, con la messa in sicurezza dell'area.

**DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia notificata immediatamente agli interessati e Pubblicata sull'Albo comunale per giorni 30.

Il Comando della Polizia Municipale, il Comando della stazione dei Carabinieri – Comando Stazione di Porto Azzurro e tutte le altre forze dell'ordine locali sono incaricati di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il Sig. DE MARTINO Roberto e la ditta esecutrice dei lavori sono incaricati di apporre idonea segnaletica diurna e notturna .

Porto Azzurro 13.02.2013



IL SINDACO  
Luca Simoni

